

Consorzio di bonifica

«Le caditoie s'intasano subito, vanno modificate ma soprattutto bisogna dare all'acqua il suo spazio»

Come fronteggiare i rischi derivanti dalle forti piogge di queste ultime settimane? Un suggerimento viene dal Consorzio di bonifica del Bacchiglione tramite il presidente Paolo Ferraresso: "L'estate di quest'anno è caratterizzata da ripetuti temporali con precipitazioni intense accompagnate da forti raffiche di vento; numerosi alberi sono stati sradicati, foglie e vegetazione hanno rapidamente intasato le caditoie impedendo all'acqua di defluire. In ogni caso è stata immediata

l'entrata in funzione degli impianti gestiti dal nostro Consorzio". "Gli impianti idrovori sono entrati immediatamente in funzione e i canali hanno svolto la loro funzione - continua Ferraresso - Ancora una volta il punto critico sono state le caditoie lungo le strade dei centri abitati che durante questi eventi si intasano in breve tempo. Probabilmente bisognerà ripensare alla conformazione delle caditoie, ma, soprattutto, dobbiamo imparare che l'acqua ha bisogno del suo spazio." L.Per.

